

# GAS-INFRAROTSTRAHLUNGS-HEIZUNG



# INFRAROTSTRAHLER XD-XD-D MONTAGEANLEITUNG

Nr. 05000398 / 7



Keramikheizstrahler
Edelstahl-Keramikbrenner
Aluminiumgehäuse
Elektronische Zündung
Thermoelektrische Überwachung
Eingebaute verstellbare Befestigung

HERSTELLER:
SBM
3 Cottages de la Norge
21490 Clenay
Frankreich
www.sbm-international.de

**VERTRIEBSPARTNER:** 




# **INHALT**

1. TECH	INISCHE BESCHREIBUNG	Seiten	3 bis 5
1.1 1.2 1.3	Beschreibung Technische Daten Abmessungen		3 bis 4
2. INST	ALLATION	Seiten	6 bis 15
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9	Sicherheitsvorschriften Auspacken und Überprüfen der Geräteteile Bauteile einer Standard-Installation Positionieren der Infrarotstrahler Befestigen der Infrarotstrahler Sicherheitsmindestabstände Gasanschluss Stromanschluss Inbetriebnahme		7 8 bis 9 9 bis 10 11 12
3. ABN	AHME DER ANLAGE	Seite	16
4. WAR	TUNG	Seite	16
5. STÖF	RUNGSBESEITIGUNG	Seiten	19 bis 21
6. GASI	UMSTELLUNG	Seite	22

# ALLGEMEINE BEMERKUNG

- SBM behält sich technische Änderungen der Produkte vor.
- Die XD-Terrassenstrahler sind für den gewerblichen Gebrauch CE-zertifiziert (Innen- und Außenbereiche).
   Sie sind ebenfalls für den Privatgebrauch CE-zertifiziert (Bsp.: Außenterrasse), jedoch AUSSCHLIESSLICH FÜR AUSSENBEREICHE, unter der Bezeichnung XD-D.

## 1. TECHNISCHE BESCHREIBUNG



## 1.2 Technische Daten

GAS : G20 (Erdgas "H") - Kategorie : I<sub>2FI I</sub> DE

	, ,	" ,	ZELL		
MODELL		XD 8 XD 8 D	XD 10 XD 10 D	XD 12 XD 12 D	X□ 16 X□ 16 □
P.I.N. <b>C €</b>			1312 C	Q 6090	
NOx Klasse			4	4	
Gewicht	(kg)	5.25	5.75	6.50	7.75
Nenn Wärmeleistung Qn (Hi)	(kW)	3.30	3.80	5.10	6.80
Nenn Wärmebelastung Qn (Hs)	(kW)	3.65	4.25	5.65	7.55
		GAS			
Betriebsdruck	(mbar)		2	20	
Düsendruck	(mbar)	11	12	15	16.7
Verbrauch	(m <sup>3</sup> /h)	0.350	0.400	0.540	0.715
Ø 1. Düse	(1/100 mm)	180	195	240	320
Ø 2. Düse	(1/100 mm)	165	170	180	195
Anschluss Gaszufuhr		G1/2" (ISO 228-1)			
	ELEK	(TRO-ANSCHLU	SS		
Stromversorgung		230V (+10% -15%	6) – 50Hz Neutral		
Leistungsaufnahme	(VA)	28			
Sicherung 5x20 (RP32)		0.25A			
Max. Dauer des Zündzyklus		45 Sekunden			
		BELÜFTUNG			
Verbrennungsluft	(m <sup>3</sup> /h)	3.40	3.90	5.30	7.00
Erforderl. Frischluft	(m <sup>3</sup> /h)	36.5	42.5	56.5	75.5

# GAS : G25 (Erdgas "L") - Kategorie: I<sub>2ELL</sub> DE


MODELL		XD 8 XD 8 D	XD 10 XD 10 D	X□ 12 X□ 12 □	XD 16 XD 16 D
P.I.N. <b>C€</b>				Q 6090	7 17
NOx Klasse			4	1	
Gewicht	(kg)	5.25	5.75	6.50	7.75
Nenn Wärmeleistung Qn (Hi)	(kW)	3.30	3.80	5.10	6.80
Nenn Wärmebelastung Qn (Hs)	(kW)	3.65	4.25	5.65	7.55
		GAS			
Betriebsdruck	(mbar)		2	0	
Düsendruck	(mbar)	10	10.5	15.5	14
Verbrauch	(m <sup>3</sup> /h)	0.405	0.470	0.630	0.830
Ø 1. Düse	(1/100 mm)	185	195	280	-
Ø 2. Düse (1/100 mm)		185	190	200	235
Anschluss Gaszufuhr		G1/2" (ISO 228-1)			
	ELEK	TRO-ANSCHLU	JSS		
Stromversorgung			230V (+10% -15%	6) – 50Hz Neutral	
Leistungsaufnahme (VA)		28			
Sicherung 5x20 (RP32)		0.25A			
Max. Dauer des Zündzyklus		45 Sekunden			
	BELÜFTUNG				
Verbrennungsluft	(m <sup>3</sup> /h)	3.40	3.80	5.30	7.00
Erforderl. Frischluft (m³/h)		36.5	42.5	56.5	75.5

# GAS : G30/31 (Flüssiggas) - Kategorie : I<sub>3B/P</sub> DE

	_		JD/F		
MODELL		XD 8 XD 8 D	XD 10 XD 10 D	X□ 12 X□ 12 □	X□ 16 X□ 16 □
P.I.N. <b>C€</b>			1312 C	Q 6090	
NOx Klasse			4	1	
Gewicht	(kg)	5.25	5.75	6.50	7.75
Nenn Wärmeleistung Qn (Hi)	(kW)	3.80	4.25	5.80	7.00
Nenn Wärmebelastung Qn (Hs)	(kW)	4.10	4.60	6.25	7.55
		GAS			
Betriebsdruck	(mbar)		5	0	
Düsendruck	(mbar)	30	34	36	44
Verbrauch	(kg/h)	0.300	0.335	0.455	0.550
Ø 1. Düse	(1/100 mm)	110	130	155	210
Ø 2. Düse (1/100 mm)		100	105	120	130
Anschluss Gaszufuhr			G1/2" (IS	SO 228-1)	
	ELE	KTRO-ANSCHLU	ISS		
Stromversorgung			230V (+10% -15%	6) – 50Hz Neutral	
Leistungsaufnahme (VA)		19			
Sicherung 5x20 (RP32)		0.25A			
Max. Dauer des Zündzyklus	45 Sekunden				
		BELÜFTUNG			
Verbrennungsluft	(m³/h)	3.10	3.60	4.80	6.30
Erforderl. Frischluft (m³/h)		41	46	62.5	75.5

# 1.3 <u>Abmessungen</u>

# $\times$ 0 8 ( $\square$ ), $\times$ 0 10 ( $\square$ ), $\times$ 0 12 ( $\square$ ) und $\times$ 0 16 ( $\square$ )



MODELL	<b>☆□</b> 8 (□)	<b>☆□</b> 10 ( <b>□</b> )	<b>☆□</b> 12 ( <b>□</b> )	<b>⊁</b> □ 16 (□)
A (mm)	576	625	702	826

## 2. INSTALLATION

DIE MONTAGE DER INFRAROTSTRAHLER MUSS GEMÄSS DER DERZEIT GÜLTIGEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN DURCHGEFÜHRT WERDEN.

XD-D HEIZSTRAHLER DÜRFEN AUSSCHLIEßLICH AUF AUSREICHEND OFFENEN TERRASSEN MONTIERT WERDEN.

## 2.1 <u>Sicherheitsvorschriften</u>

Die SBM Keramik-Infrarotstrahler sind mit dem EU-Siegel € € gekennzeichnet.
Die Be- und Entlüftung der Räume muss der Norm EN 13410 entsprechen.
Bei Verwendung der Gas-Infrarot-Strahler sind die Vorschriften und Richtlinien der gültiger DIN Normen, DVGW Arbeitblätter (insbesondere G638-1), TRGI, TRF sowie die gesetzlichen Bestimmungen zu beachten.
Privatgebrauch, ausschließlich für Außenbereiche und offene Terrassen geeignet.

## 2.2 Auspacken und Überprüfen der Geräteteile

- ☐ Überprüfen Sie, ob der Gerätetyp und die Materialmenge Ihrer Bestellung entsprechen.
- ☐ Überprüfen Sie, ob die Verpackung und das Material unbeschädigt sind. Sollte dies nicht der Fall sein, melden Sie dies dem Transporteur.
- □ Überprüfen Sie den Gastyp und den Betriebsdruck.
- ☐ Prüfen Sie den Verpackungsinhalt.






Strahler XD


Gebrauchsanweisung XD DE

## 2.3 Bauteile einer Standard-Installation




## 2.4 <u>Positionieren der Infrarotstrahler</u>

☐ Neigung "I" = 15 ° Minimum (siehe SBM Angebot)





☐ Die Haltevorrichtung erlaubt die Winkelstellungen von 15°, 25° oder 35° aus der Horizontalen. Die Neigung ist voreingestellt ursprünglich auf 35°





Machen Sie vor der Befestigung der Strahler auf seine Halterung.

☐ Änderung der Neigung










## 2.5 <u>Befestigen der Infrarotstrahler</u>

☐ Abhängehöhe

MODELL	Komfort-Mindestaufhängehöhe (m) Verwendung in geschlossenen Räumen (*)	Komfort-Mindestaufhängehöhe (m) Verwendung im Außenbereich (*)
<b>≻</b> □ 8 (□)	3.60	2.20
<b>≻□</b> 10 ( <b>□</b> )	3.80	2.40
<b>★□</b> 12 ( <b>□</b> )	4.10	2.80
<b>☆□</b> 16 (□)	4.40	3.20

(\*): Die Komfort-Mindestaufhängehöhen beziehen sich auf einer Schrägstellung von 35°.

☐ Benutzung der Halterung XD/XDI (SBM Produkt) : siehe Montageanleitung 05000396.







Deckebefestigung



In beide Fälle soll der Strahler an der Halterung befestigt werden :




☐ Halterung bei der Installateur hergestellt.



Befestigung der Strahler an der Halterung : Siehe seite 9.


☐ Installierungsbeispiel:






Die Rohrleitungen und die Gaszubehöre, sowie die elektrische Anleitungen und Zubehöre, sollen hinter der Strahler sein! (Siehe 2.6)

## 2.6 Sicherheitsmindestabstände (Brennbare Werkstoffe Tmax = 85°C gemäß G638/1)







Innerhalb der Sicherheits- und Strahlungsbereiche darf sich kein brennbares Material ( $\theta$ max = 85°C), keine Gasleitungen und keine Elektrokabel befinden.




Sollten die Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden können, muss ein Thermoschutz angebracht werden.

# ÜBERPRÜFEN SIE VOR DER INSTALLATION, OB DIE ÖRTLICHE GASVERTEILUNG, DER GASTYP, DER GASDRUCK UND DIE EINSTELLUNGEN DER ANLAGE AUFEINANDER ABGESTIMMT SIND.

- ☐ Die Gaszuleitungen dürfen nicht eine Belastung auf der Zündsicherung ausüben (am besten einen biegsamen Metallschlauch verwenden)
- ☐ EINGANGSDRUCK (in der Rohrleitung vor der Regelstrecke)

GAS	EINGANGSDRUCK
<b>G20</b> (Erdgas "H")	20 mbar => 100 mbar (max.)
<b>G25</b> (Erdgas "L")	20 mbar => 100 mbar (max.)
G30/31 (Flüssiggas)	50 mbar



- A BSV IG/AG 1/2"
- B KHV 1/2"
- C FLEXSCHLAUCH 12IG/AG 500 MM
- UNION VERBINDUNG R1/2-R1/2
  - E Druckregler 1/2"
  - F Magnetventil 1/2"
  - G Stahlrohr 1/2", Länge 100 mm (Nicht lieferbar bei SBM)
  - H VERSCHRAUBUNG 12\*1/2 IG
  - U-MUTT DICHTUNG STUTZEN 12 G1/2
  - B + 2 x D + E + F bildet den Satz RS AME EG einstufig.


## 2.8 Stromanschluss

Siehe Bauteile einer Standard-Installation. (siehe 2.2 Seite 7)

- ☐ Die Stromanschlüsse müssen gemäß der VDE Norm montiert werden.
- □ Verwenden Sie einen Nullleiter


Bei Installation mit mangelhaften Nullleiter verwenden Sie einen Trenn-Trafo. Bitte dabei eine Erdung vornehmen.

- ☐ Alle Infrarotstrahler müssen geerdet werden.
- □ Regelung: Die Infrarotstrahler →□ (□) werden durch programmierbare Regelungen gesteuert. Weitere Informationen finden Sie in den entsprechenden technischen Beschreibungen.
- Anschlusskabel



ANSCHLUSS	KABELTYP	
Schaltkasten zur Abzweigdose (und von Dose zu Dose)	Einstufig : NYM 5x1,5 mm² (KZE + Magnetventil)	
Schaltkasten zu den Strahlern (Alternativlösung)	Einstufig : NYM 4x1,5 mm² (KZE + Magnetventil)	
Abzweigdose zum Infrarotstrahler	Verwenden Sie den mit dem Infrarotstrahler gelieferten Anschluß KZE-Stecker.	
	grün/gelber Draht : ERDE blauer Draht : NULLEITER brauner Draht : PHASE	
Abzweigdose zum Magnetventil	NYM 3x1,5 mm²	
Schaltkasten zur Sonde	Verwenden Sie das von SBM gelieferte Sondenkabel (Kabelrolle 20m, 60m bzw. 300m)	

☐ Bei Verwendung der SBM-Abzweigdose RP32 : schließen Sie diese (2-Anschlußverteilerdose) gemäß den nachstehenden Schemas an.




## 2.9 Inbetriebnahme

## ■ Spülen der Gasleitung


Das Durchspülen hat zum Ziel, Verunreinigungen aus den Gasrohren zu beseitigen.

Spülen Sie die Rohre mit Druckluft bzw. Stickstoff (besser), **NACHDEM SIE ALLE ZUBEHÖRTEILLE AUSGESCHALTET HABEN.** 



### ■ Kontrolle der Gasdichtigkeit:

- a) Stellen Sie den Prüfdruck der Anlage so ein, daß er 1,5 mal größer als der Gas-Eingangsdruck ist.
- b) Schließen Sie die Stickstoff- oder Luftzufuhr und warten Sie 15 Minuten (Prüfdauer).
- c) Zwei Stunden später muß das Manometer den **gleichen Druck** anzeigen.
- d) Sollte der Druck abfallen, versuchen Sie die undichten Stellen mit einem Lecksuchspray ausfindig zu machen. Wiederholen Sie nun den Vorgang.




#### □ Erste Inbetriebnahme

- a) Führen Sie zunächst folgende Kontrollen durch :
  - \* Kontrolle der Hauptsicherungen.
  - \* Kontrolle der Steuereinheit (Multifunktionsschalter).
- b) Ausgangsposition:
  - \* Hauptventil ist geschlossen.
  - \* Individuelle Absperrventile sind geöffnet.
  - \* Schalter befindet sich auf der Position "EIN".
  - \* Temperaturanzeige bzw. programmierbare Regelung ist auf die gewünschte Temperatur eingestellt.

## c) Zündung

- \* Manueller Betrieb
  - Öffnen Sie das Hauptventil der Gaszufuhr.
  - Starten Sie die Zündung der Infrarotstrahler.
  - Starten Sie die Zündung erneut, wenn die Flamme nach 45 Sekunden nicht richtig brennt.
  - Wenn die Flamme weiterhin nicht richtig brennt oder sogar erlischt, lesen Sie die Informationen des Kapitels 5 (STÖRUNGSBESEITIGUNG).
- \* Automatische Regelung
  - Öffnen Sie das Hauptventil der Gaszufuhr.
  - Überprüfen Sie die Einstellwerte (Temperatur, Uhrzeit).
  - Ändern Sie nötigenfalls die Programmierung des Moduls.
  - Führen Sie einen kompletten Regelvorgang durch. Überprüfen Sie ebenfalls:
    - . die Dauer der Zündung (max. 45 Sekunden).
    - . die Ein-/Aus-Funktion der Infrarotstrahler entsprechend der eingestellten Temperaturen.
- d) Dichtigkeit der Heizstrahler-Anschlüsse.
  - \* Jede Verbindungsstelle vom individuellen Ventil bis zur Düse bitte mit Lecksuchspray absprühen.





## 3. ABNAHME DER ANLAGE


- Sollte vom Installateur in Anwesenheit des Kunden durchgeführt werden.
- □ Vergewissern Sie sich, daß der Gastyp und der Betriebsdruck dem montierten Infrarotstrahlertyp angepaßt ist (siehe Typenschild).
- □ Vergewissern Sie sich, daß jeder Infrarotstrahler mit einem Absperrhahn ausgerüstet ist.
- □ Vergewissern Sie sich, daß die "BEDIENUNGSANLEITUNG INFRAROTSTRAHLER XD XD(D)" (Manueller Betrieb bzw. Regelungstechnik) dem Betreiber ausgehändigt worden ist.
- □ Übergeben Sie dem Kunden ein Exemplar jeder Gebrauchsanweisung, die sich in den Produktverpackungen befindet.
- ☐ Weisen Sie den Betreiber in die Funktion der Anlage ein.
- Erklären Sie dem Kunden die Funktionsweise der Steuer- und Regelungseinheit.
- Legen Sie das Datum der ersten Wartung fest (1 Jahr nach der ersten Inbetriebnahme).

#### 4. WARTUNG

#### JÄHRLICHE WARTUNG -> DURCHZUFÜHRENDE ARBEITEN

□ Entstauben der Infrarotstrahler

- vor Ort, bei ausgeschalteten kalten Infrarotstrahlern. Dazu Öffnen der Inspektionsklappe.





# NICHT DIREKT AUF DIE DICHTUNGEN ZWISCHEN DEN PLATTEN BLASEN (Gefahr der Beschädigung des Brenners)

- □ Überprüfen der Keramikteile (**optische** Überprüfung).
- □ Überprüfen der Befestigung der Infrarotstrahler.
- □ Überprüfen der Dichtheit der Geräteteile.
- □ Überprüfen der Funktionsweise der Infrarotstrahler.
  Schalten Sie alle Infrarotstrahler ein und überprüfen Sie die Zündung und die


Verbrennung. Eine Verbrennungstemperatur von ca. 900°C (gleichmäßige orange-rote Farbe) garantiert die Sauberkeit des Infrarotstrahlers und den richtigen Eingangsdruck.


- ☐ Überprüfen der Zündzeit (max 45 sec.) und der Flammenüberwachung.
- □ Überprüfen der Funktionsweise der Magnetventile.


Überprüfen Sie, ob die Magnetventile richtig geschlossen sind (Ausschalten der Infrarotstrahler).

- ☐ Überprüfen der Regelungen und des Schaltschrankes.
- ☐ Überprüfen der Einstellungen der Sollwerte

## 5. STÖRUNGSBESEITIGUNG









#### Probleme treten bei einer Infrarotstrahlergruppe auf

Überprüfen Sie zunächst, ob der verwendete Gastyp und der Betriebsdruck den montierten Infrarotstrahler angepasst sind.






## FOLGENDE ANGABEN SIND BEI DER BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN NÖTIG :

- Typenbezeichnung / Fabrikationsnummer des Infrarotstrahlers Verwendeter Gastyp
- Betriebsdruck

(Diese Informationen sind auf dem Typenschild angegeben)



REP.	<b>ERSATZTEILE</b>				
A	BR 8 XD/XDI	(Brenner mit Reflektor für den ➤■ 8 (■))			
	BR 10 XD/XDI	(Brenner mit Reflektor für den <b>☆コ</b> 10 ( <b>□</b> ))			
	BR 12 XD/XDI	(Brenner mit Reflektor für den <b>☆コ</b> 12 ( <b>□</b> ))			
	BR 16 XD/XDI	(Brenner mit Reflektor für den <b>☆コ</b> 16 ( <b>□</b> ))			
B	10 BEFESTIGUNGSCHRAUBE6X100/16	(Liefermenge 10 Stk.)			
G	BLOCK U-E-XXX-XXX-PP-DA-12G	(DÜSENTOCK geliefert mit fertig montierten			
		Düsen)			
	HALTER FÜR KZE (2)	(Liefermenge 2 Stk.)			
<b>_</b>	KOMPAKTZÜNDEINHEIT (KZE)				
<b>3</b>	ÜBERWURFSMUTTER FÜR KZE				
G	MINUSPOLSTIFT L3 ÜBERWURFSMUT.				
•	ZÜNDELEKTRODE MIT KABEL				
0	THERMOELEMENT SCHNELLANTWORT				
J	KABELSCHUH FÜR KZE 1M	(mit Dichtung und Befestigungsschraube)			
K	INTERNEGASSCHLAUCH XD/XDI				

## 6. GASUMSTELLUNG

☐ Gas

FAMILIE	GAS	EINGANGSDRUCK
l <sub>2ELL</sub>	G20	20 mbar => 100 mbar (max.)
l <sub>2ELL</sub>	G25	20 mbar => 100 mbar (max.)
I <sub>3B/P</sub>	G30/31	50 mbar

Weitere Informationen bekommen Sie bei Ihrer SBM-Vertretung